

## 高槻市営住宅における吹付けアスベスト等(※1)に使用実態について(※2)

表1)居室等(※3)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考

表2)居室等以外の箇所(※3)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
富寿栄住宅	高槻市富田町二丁目	S49	14・15棟	ポンプ室	除去済み	H18	ポンプ室は1室で 14棟、15棟共通のもの

表3)管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)建設時から吹付けアスベスト等が使用されていないことが判明している住宅及び調査の結果吹付けアスベスト等が使用されていないことが判明した住宅については掲載していません

(※3)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※4)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)