

	樹木数 ※2	内訳	
		伐採	その他 ※3
危険木数（A+Bの合計）※1	696 本	382 本	314 本
早急に対応が必要…A	369 本	146 本	223 本
今後の対応が必要…B	344 本	236 本	108 本

※1 本調査における「危険木」とは、「木枯れや傾斜等により、倒木や枝折れ等が発生するリスクのある木」のことを指します。

※2 1本の樹木において、早急に対応が必要（A）と今後の対応が必要（B）、両方の処置に該当している樹木もあることから、AとBの合計は一致していません。

※3 「その他」は、枯れ枝の剪定や樹高の短縮など、伐採以外の処置を要するものです。