



## 処理フローシート




### 不燃ごみの流れ →

前処理設備に搬入された不燃ごみは、前処理破碎機により細かく破碎されます。破碎品中の鉄分は、磁選機によって回収され、資源としてリサイクルされます。選別後の破碎残渣は、ごみ焼却施設で焼却されることで、エネルギーの回収に寄与します。

## 破碎処理のしくみ



## 主要機器



**不燃ごみプラットホーム**

ごみ収集車で回収された不燃ごみは、不燃ごみプラットホームへ運ばれてきます。



**不燃ごみ受入ホッパ**

不燃ごみは、不燃ごみ受入ホッパに投入された後、不燃ごみ供給コンベアで前処理破碎機へ供給されます。



**前処理破碎機**

供給された不燃ごみは高速回転するハンマーで叩いて細かく破碎され、破碎品の選別・搬送処理の安定化を図ります。



**磁選機**

運ばれてきた破碎品から鉄分を回収します。残りの破碎残渣はごみ焼却施設へ搬送されます。



**鉄分バンカ**

回収された鉄分は、一旦鉄分バンカへ貯留され、再資源化工場へ搬出されます。