

磐手

保育所

〔設置主体〕

高槻市

〔所在地〕 高槻市 古曽部町2丁目8番9号


電話 072-683-8188

〔保育の方針・目標〕

安心してのびのびと生活できるよう配慮し、人と人とのふれあいを大切にしながら、一人一人の子どもを大切に保育しています。

- ・心身ともに健康な子ども
- ・主体的に生活できる子ども
- ・自分も友だちも大切にする子ども
- ・仲間の中でいきいきとあそぶ子ども
- ・豊かな感性を持ち表現できる子ども

〔施設・設備〕



職員の状況 令和7年4月1日

※非常勤・アルバイト含む

所長： 1人


副所長： 1人

保育士： 37人

看護師： 1人

調理員： 6人

〔保育室面積〕



	定員	面積(m ²)
0歳児	6人	61.92
1歳児	18人	66.50
2歳児	18人	56.31
3歳児	24人	61.98
4歳児	25人	58.10
5歳児	29人	46.10
遊戯室		94.40
屋外遊技場		
備考	※5歳児室と遊戯室は連携	

【基本情報】

開園日	月曜日 ～ 土曜日	
開園時間	平日	午前 7 時 30 分 ～ 午後 7 時 00 分
	土曜日	午前 7 時 30 分 ～ 午後 7 時 00 分
休園日	日曜日・祝祭日・年末年始（12月29日から1月3日）	
保育標準時間 （1日最大11時間）	保育時間	午前 7 時 30 分 ～ 午後 6 時 30 分
	保育延長時間	午後 6 時 30 分 ～ 午後 7 時 00 分
	延長保育料	月極 2,000円/30分 ・ 一時利用 200円/30分
保育短時間 （1日最大8時間）	保育時間	① 午前 9 時 00 分 ～ 午後 5 時 00 分 ② 午前 8 時 00 分 ～ 午後 4 時 00 分
		① 午前 7 時 30 分 ～ 午前 9 時 00 分、午後 5 時 00 分 ～ 午後 7 時 00 分 ② 午前 7 時 30 分 ～ 午前 8 時 00 分、午後 4 時 00 分 ～ 午後 7 時 00 分
	延長保育料	月極 2,000円/30分 ・ 一時利用 200円/30分
送迎の場所	☒ 保育室にて送迎 ☐ 保育園の玄関にて送迎	

【地域子ども・子育て支援事業等の実施状況】

延長保育・障がい児保育・地域開放・子育て相談（電話・面談）

【一日の生活（平均的過ごし方）】

区分	午後												
	7:30	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00
乳児	順次登所	室内あそび	おやつ	室内・園庭あそび	昼食	昼寝			めざまめ	おやつ	室内・園庭あそび	順次降所	閉所
幼児	順次登所	室内・園庭あそび	散歩	集団あそび	絵画制作	歌など	昼食	昼寝	めざまめ	おやつ	室内・園庭あそび	順次降所	閉所

【引込管等の状況】

		配管等の状況	照会先	
上水道	市営水道	引込管有	水道部管路整備課	072-674-7922
下水道	公共下水	引込管有	下水河川企画課	072-674-7432
ガス	ガス施設	引込管有	-	-

高槻市立磐手保育所 工事・修繕履歴

令和元年度以前の主な工事・修繕

年度	工事名称	工期(始)	工期(末)	工事概要
S47	高槻市立仮称磐手保育所新築工事	昭和47年9月27日	昭和48年3月31日	鉄筋コンクリート造2階建、建築面積677.684㎡延床面積996.971㎡
S53	高槻市立川西保育所他二保育所シャワー室設置工事	昭和54年3月20日	昭和54年3月31日	川西保育所シャワー室設備工事・改装部分床面積2.69㎡、磐手保育所シャワー室設備工事・改装部分床面積9.50㎡、五領保育所シャワー室設備工事・改装部分床面積4.27㎡
S61	高槻市立磐手保育所改修工事	昭和61年10月11日	昭和62年1月31日	2歳児室床改修64.0㎡、3.4.5歳児室遊戯室巾木改修、テラス床改修72.0㎡、便所タンク取替、非常用誘導灯の改修
H09	磐手保育所4・5才保育室床改修工事	平成10年2月16日	平成10年3月25日	保育室の床の改修工事
H09	磐手保育所廊下床改修工事	平成9年9月4日	平成9年10月15日	既設床上げ材撤去・下地処理の上改修・廊下189㎡・階段16㎡・事務室24.9㎡
H10	磐手保育所床改修工事	平成10年6月2日	平成10年9月18日	床約156㎡改修（フローリング貼）
H18	芝生保育所ほか2所床改修その他工事	平成18年11月10日	平成18年2月15日	芝生保育所床改修250㎡（遊戯室、保育室3室）、磐手保育所床改修129㎡（調理室、乳児室2室、乳児ベットルーム）、北昭和台保育所便所ピット配管改修35㎡
H21	如是保育所ほか12所門扉改修工事	平成21年12月24日	平成21年3月31日	全13保育所 門扉改修
H22	磐手保育所外壁塗装工事	平成22年9月17日	平成22年12月27日	外壁塗装工事 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ床面積 1003.34㎡
H23	磐手保育所屋上改修工事	平成23年10月28日	平成24年1月20日	磐手保育所 防水改修工事（1,2階屋上、2階サンデッキ、非常用滑り台踊り場） 993.4㎡、内部改修工事 55.8㎡、玄関庇設置
H25	磐手保育所小荷物専用昇降機修繕	平成25年12月24日	平成26年3月14日	磐手保育所：小荷物専用昇降機修繕
H26	磐手保育所門扉改修工事	平成26年10月24日	平成26年12月5日	門扉改修 有効開幅 3.61m アルミ製片引き3連 H=1.6m
H27	磐手保育所グリストラップ取替修繕料	平成28年1月1日	平成28年1月1日	磐手保育所グリストラップ取替修繕料

高槻市立磐手保育所 工事・修繕履歴

令和２年度以降の工事・修繕

年度	日付	工事内容	場所	場所詳細
R2	4月1日	給湯器修繕	給食室	
	4月2日	溝蓋ほか修繕		
	6月26日	エアコン修繕	保育室	
	7月7日	GHP 操作盤修繕		
	7月20日	給食室手洗水栓出水不良修繕	給食室	
	7月27日	給食室溝修繕	給食室	
	10月6日	磐手保育所給食室排気設備ほか修繕業務	給食室	排気フード・コンセント新設
	12月8日	外部地中漏水修繕		
R3	4月13日	0歳給湯器修繕一式	保育室	
	4月20日	磐手保育所エアコンほか修繕業務	エアコン	事務室、保健室プレイルーム
	5月13日	給食室上処理室水栓止水不良他修繕	給食室	
	5月14日	防砂ネット修繕一式	園庭	
	7月11日	来客報知システム修繕一式	門扉	
	8月3日	エアコン修繕	エアコン	
	8月25日	阿武野保育所給食室排気設備ほか修繕業務	エアコン	4歳児室
	8月28日	壁掛扇取替修繕一式他1点	保育室	
	9月30日	園庭整備修繕	園庭	
	10月2日	机脚カット修繕一式	保育室	
	10月11日	門扉鍵修繕	門扉	
	11月10日	保育室・倉庫硝子戸修繕一式	保育室	
	11月19日	磐手保育所小荷物専用昇降機修繕業務	給食室	
	11月26日	春日保育所他誘導灯設備修繕業務	誘導灯	
	12月15日	照明器具修理等一式	保育室	
	12月15日	電子錠スイッチ修繕	門扉	
	12月24日	扉鍵修繕	門扉	
	1月6日	5歳児室感知器移設他修繕（芝生保育所他）	保育室	
	1月19日	給食室上処理室水栓止水不良他修繕	給食室	
	1月17日	保育室他感知器移設修繕	保育室	
	2月26日	2階1歳児室沐浴槽排水つまり修繕一式	保育室	
	3月8日	スチームコンベクションオープン修繕	給食室	
	3月18日	流し台用蓋取り換え修繕一式	給食室	

年度	日付	工事内容	場所	場所詳細
R4	4月18日	給茶機修繕	給食室	
	4月28日	トイレブースビス止め修繕一式	トイレ	
	6月24日	園庭整備一式	園庭	
	6月27日	給食室水栓止水不良他修繕	給食室	
	6月28日	電子錠修繕	門扉	
	7月2日	2歳児室手洗排水管破損修繕一式	保育室	
	8月25日	扇風機修理一式		
	8月25日	調理台、配膳棚修理修繕一式	給食室	
	9月3日	2階保育室天井扇修理一式	保育室	
	9月9日	戸車修繕一式	保育室	
	9月12日	サッシ修繕	保育室	
	12月8日	戸車修繕一式	保育室	
	12月17日	1歳児室 カーテンレール取付一式	保育室	
	1月7日	1階3歳児室トイレ手洗止水不良他修繕一式	トイレ	
	1月23日	給食室包丁まな板殺菌庫電源設備修繕	給食室	
	2月10日	玄関ビート修繕一式	門扉	
	3月8日	スチームコンベクション修繕	給食室	
R5	7月7日	磐手保育所ほか給湯器修繕業務	給食室	給湯器
	7月12日	天井扇用風速調整器修繕一式	保育室	
	7月22日	エアコン修繕一式（5歳児室）	エアコン	
	8月4日	スライド錠取付け一式	保育室	
	8月8日	エアコン修繕一式（ホール2台分）	エアコン	
	8月8日	給茶機修繕一式	給食室	
	8月29日	給食室止水不良他修繕一式	給食室	
	9月4日	磐手保育所給食室コンセント増設ほか修繕業務	給食室	コンセント新設
	9月22日	磐手保育所門扉修繕業務	門扉	
	9月25日	職員用流し排水水漏れ修繕一式	保育室	
	10月5日	掃除機修繕一式		
	10月19日	硝子・クレセント交換修繕一式	保育室	
	10月28日	テラス修繕一式	保育室	
	11月2日	スチコン修繕一式（カートリッジ交換）	給食室	
	11月2日	オーゾメータ修繕一式		
	1月10日	磐手保育所調乳室哺乳瓶殺菌保管庫アースほか修繕業務	保育室	アース新設
	1月19日	給湯器修繕一式	給食室	

年度	日付	工事内容	場所	場所詳細
R6	4月6日	トイレ用鍵取り付け	トイレ	
	4月19日	事務室空調ドレン配管修繕	エアコン	
	4月27日	2歳児保育室床修繕	保育室	
	6月10日	鍵ボックス取り付け修繕一式	門扉	
	7月20日	エアコン修繕一式	エアコン	
	8月5日	磐手保育所スチームコンベクション修繕業務修繕料	給食室	
	8月21日	複合機修繕一式		
	10月26日	カーテンレール修繕	保育室	
	11月8日	自動火災報知設備用バッテリー修繕一式		
	12月21日	タオル掛け修繕一式	保育室	
	12月28日	給食室上処理室三槽シンク止水不良他一式	給食室	
	1月4日	子ども用机天板修繕一式	保育室	
	2月18日	プレート取り付け		
R7	4月18日	1階トイレ汚物流し設置他修繕	トイレ	
	5月14日	2歳児室トイレ手洗い水栓止水不良修繕一式	トイレ	