

VII 給水装置工事申込及び修繕工事

- 1 給水装置工事申込状況
- 2 受水槽容量別設置状況
- 3 量水器
 - (1) 量水器設置状況
 - (2) 量水器取替状況（口径別）
 - (3) 量水器取替状況（原因別）
- 4 漏水調査
- 5 苦情処理対策
- 6 修繕工事状況
 - (1) 修繕（全体）
 - (2) 導送配水管の漏水修繕
 - (3) 給水管の漏水修繕
- 7 請負工事検査状況
- 8 消火栓数

1 給水装置工事申込状況

(単位:件)

区分 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
支 管	183	123	150	147	141
引 込	30	4	13	10	13
新 設	1,012	603	912	914	684
増 設	863	738	776	805	882
改 造	881	615	639	791	1,154
仮 設	2	4	5	7	4
撤 去	286	170	141	141	219
計	3,257	2,257	2,636	2,815	3,097

2 受水槽容量別設置状況

(単位:件)

区分 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
10 m ³ 以下のもの	799	791	779	770	760
10 m ³ を超えるもの	365	362	356	351	344
計	1,164	1,153	1,135	1,121	1,104

3 量水器

(1) 量水器設置状況

口径	設置数(個)	構成比(%)	口径	設置数(個)	構成比(%)
13mm	22,036	13.95	75mm	121	0.08
20mm	128,412	81.31	100mm	36	0.02
25mm	5,847	3.70	150mm	10	0.01
30mm	420	0.27	200mm	2	0.00
40mm	601	0.38	250mm	1	0.00
50mm	441	0.28	計	157,927	100.00

※表中の構成比については、端数処理のため合計が一致しない場合がある。

(2) 量水器取替状況(口径別)

(単位:件)

口径	年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
委 託	13mm	2,912	4,042	3,031	4,197	2,346
	20mm	15,642	17,819	17,103	17,014	15,379
	25mm	773	736	900	816	806
	30mm	80	41	106	19	57
	40mm	91	63	92	28	86
	50mm	61	28	51	24	63
	75mm	24	10	13	9	16
	100mm	7	2	5	6	1
	150mm	1	2	1	2	0
	200mm以上	0	0	0	0	1
	小計	19,591	22,743	21,302	22,115	18,755
直 営	13mm	41	43	35	9	28
	20mm	137	94	74	25	52
	25mm	20	14	8	1	9
	30mm	1	2	2	0	1
	40mm	2	0	1	2	2
	50mm	0	0	0	0	0
	75mm	0	0	0	0	0
	100mm	0	0	0	0	0
	150mm	0	0	0	0	0
	200mm以上	0	0	0	0	0
	小計	201	153	120	37	92
合 計	13mm	2,953	4,085	3,066	4,206	2,374
	20mm	15,779	17,913	17,177	17,039	15,431
	25mm	793	750	908	817	815
	30mm	81	43	108	19	58
	40mm	93	63	93	30	88
	50mm	61	28	51	24	63
	75mm	24	10	13	9	16
	100mm	7	2	5	6	1
	150mm	1	2	1	2	0
	200mm以上	0	0	0	0	1
	合計	19,792	22,896	21,422	22,152	18,847

(3) 量水器取替状況(原因別)

(単位:件)

原因	年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
回 転 不 能		18	15	21	13	24
検 定 失 効		19,753	22,845	21,369	22,122	18,815
破 損		6	5	2	1	1
埋 没・水 没		0	0	0	0	0
逆 回 転		0	0	0	0	0
不 在・そ の 他		13	31	5	1	7
通 過 水 量		2	0	25	15	0
計		19,792	22,896	21,422	22,152	18,847

4 漏水調査

区分		年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
漏水調査	距離 (m)		200,000	206,000	179,000	176,000	164,000
	防止水量 (m ³ /年)		252,551	335,070	133,765	324,733	313,258

※ 漏水調査の修繕件数については、「6 修繕工事状況」を参照のこと。

5 苦情処理対策

(単位:件)

区分		年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
苦情件数	にごり水		35	12	15	18	20
	出水不良		10	15	17	32	40
	異物混入		18	18	12	6	15
	その他		14	9	5	9	16
	計		77	54	49	65	91
放水量 (m ³)			320	56	153	146	300

6 修繕工事状況

(1) 修繕 (全体)

(単位:件)

種別		年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
漏水	導送配水管		34	31	11	24	15
	給水管		507	531	444	489	555
	小計		541	562	455	513	570
漏水以外			270	277	339	287	377
計			811	839	794	800	947

(2) 導送配水管の漏水修繕

(単位:件)

種別		年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
管類	鋳鉄管		3(1)	3(0)	3(0)	1(0)	2(0)
	鋼管		3(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)
	ビニル管		25(4)	25(1)	6(1)	20(1)	8(0)
	ポリエチレン管		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
その他弁類等			3(0)	3(1)	2(0)	2(0)	3(0)
計			34(5)	31(2)	11(0)	24(1)	15(0)

()内の数字は、うち漏水調査による件数

(3) 給水管の漏水修繕

(単位:件)

種別		年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
管類	鋳鉄管		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
	鋼管		3(0)	0(0)	2(0)	3(0)	2(0)
	ビニル管		28(2)	11(1)	10(0)	18(1)	17(1)
	ポリエチレン管		319(65)	395(128)	337(45)	386(136)	382(86)
	鉛管		10(3)	5(2)	7(1)	11(1)	9(2)
その他器具類等			147(44)	120(27)	88(14)	71(18)	145(19)
計			507(114)	531(158)	444(60)	489(156)	555(108)

()内の数字は、うち漏水調査による件数

7 請負工事検査状況 (業務委託含む)

(単位:件)

区分 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
請負工事検査数	57	39	52	55	53

8 消火栓数

(単位:か所)

区分 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
消火栓数	3,674	3,679	3,685	3,695	3,704